




볼트게이지 BTM


볼트 측면에 스트레인게이지를 접착할 수 없는 경우 볼트 중심부에 구멍을 내어 볼트용 스트레인게이지를 A-2 접착제로 매립하여 볼트의 축 스트레인을 측정할 수 있습니다.




사용온도범위	-10~+80°C	적용접착제	A-2	-10~+80°C
--------	-----------	-------	-----	-----------



게이지 패턴	형 명	게이지 길이 (mm) 폭	베이스 길이 (mm) 폭	저 항 (Ω)
--------	-----	---------------	---------------	---------



● 단축



BTM-1C (직경 : φ1.6mm)	1	0.7	5.6	1.4	120
BTM-6C (직경 : φ2.0mm)	6	1	12	1.7	120
BTM-6CTA 온도기능부착 (-10~80°C) (직경 : φ2.0mm)	6	1	12	1.7	120

리드선 :
 BTM-6C / -1C
 φ0.14 폴리우레탄선 (Cu) 80mm
 BTM-6CTA
 φ0.14 폴리우레탄선 (Cu) 80mm
 φ0.12 폴리우레탄선 (Cu-Ni) 80mm

옵션

BTM용 주사기, BTM-1C, BTM-6C용 주사바늘



주사 바늘 굵기와 길이

적용 게이지	굵기	길이
BTM-1C용	1.5	60
BTM-6C용	1.8	100